



Legenda místností a úprav povrchů							
Ozn.	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka	P1
3.01	CHODBA	9.30	PVC	VOŠ	VOŠ	–	–
3.02	SCHODIŠTĚ	6.73	PVC	VOŠ	VOŠ	–	–
3.03	WC	2.79	KERAMICKÁ DLAŽBA	VOŠ	VOŠ	KER. OBKLAD V=2000 MM	–
3.04	SKLAD	22.25	PVC	VOŠ	VOŠ	–	–
3.05	SKLAD	40.10	PVC	VOŠ	VOŠ	–	–
3.06	SKLAD	22.25	PVC	VOŠ	VOŠ	–	–
		103.42					

LEGENDA ZDIVA

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

REVIZE	KDO	KDY	REV.
--------	-----	-----	------

Projektant

Zodpovědný projektant profese

Generální projektant

HEXAPLAN
INTERNATIONAL

Zodpovědný projektant ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Akce

KULTURNÍ DŮM MILOVICE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor Město Milovice Lokalita Milovice

Díl: část-profese

D.1.1 Architektonické a stavební řešení

Výkres

Půdorys 3. podlaží

Měřítko	1:50	Datum	ŘÍJEN 2017
Zpracoval	ING. JIŘÍ TOMIS	Kontroloval	ING. KOVÁŘÍK
Číslo akce		Výkres číslo	Revize
1038		D.1.1–4	00