

Ozn.	Účel místnosti	Plocha [m²]
2.01	HALA	629.89
2.02	SCHODIŠTĚ	62.43
2.03	OBČERSTVENÍ	298.87
2.04	SCHODIŠTĚ	55.47
2.05	EXPOZICE VOJENSTVÍ	232.73
2.06	OSOBNÍ VÝTAH	2.88
2.07	CHODBA	4.40
2.08	WC INVALIDÉ	3.52
2.09	WC PERSONÁL	7.66
2.10	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2.54
2.11	SCHODIŠTĚ	34.15
2.13	CHODBA	25.53
2.14	CHODBA	12.14
2.15	SCHODIŠTĚ	6.73
2.16	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	39.98
2.17	CHODBA	11.91
2.18	CHODBA	23.98
2.19	HLEDIŠTĚ – 447 míst	425.16
2.20	JEVIŠTĚ	376.66
2.21	CHODBA	2.24
2.23	CHODBA	28.49
2.24	CHODBA	4.37
2.25	WC INVALIDÉ	4.05
2.26	UMÝVÁRNA	6.30
2.27	WC	10.88
2.28	CHODBA	1.79
2.29	DENNÍ MÍSTNOST	36.73
2.30	CHODBA	3.45
2.31	WC	3.70
2.32	WC	3.94
2.33	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1.31
2.34	CHODBA	22.80
2.35	CHODBA	20.19
2.36	CHODBA	42.76
2.37	CHODBA	5.11







LEGENDA

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- PITNÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULACE
- ROZVODY NAVRŽENÉ V PŘEDCHOZÍ ETAPĚ

REVIZE	KDO	KDY	REV.

Projektant

Zodpovědný projektant profese L.ŠVARZBERGER

Generální projektant

HEXAPLAN INTERNATIONAL

Zodpovědný projektant ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Akce

KULTURNÍ DŮM MILOVICE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor Město Milovice Lokalita Milovice

Díl/ Část–profese

D.1.4.1 ZAŘÍZENÍ ZTI

Výkres

PŮDORYS 2. NP – VÝŘEZY

Měřítko	1:50	Datum	ZÁŘÍ 2017
Zpracoval	LIBOR ŠVARZBERGER	Kontroloval	ING.KOVAŘÍK
Číslo akce		Výkres číslo	Revize
1038		06	00