






LEGENDA ZNAČENÍ

HRANICE STAVENIŠTĚ
katastr. úz.: Milovice nad Labem [695190], p.č. 1751/7

HRANICE DOTČENÉHO OBJEKTU
MULTIKULTURNÍ CENTRUM
katastr. úz.: Milovice nad Labem [695190], p.č. 1291/1



Poznámky obecně:

- Všechny rozměry ověřit na stavbě
- Před zahájením prací nutno ověřit a zabezpečit vedení všech sítí

| | | | |
|--------|-----|-----|------|
| | | | |
| REVIZE | KDO | KDY | REV. |

Projektant

Zodpovědný projektant profese

Generální projektant



Zodpovědný projektant ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Akce

KULTURNÍ DŮM MILOVICE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor **Město Milovice** Lokalita **Milovice**


Dílčí část—profese

C — Situace



Výkres

Situace širších vztahů

| | | | |
|------------|----------------|--------------|-------------|
| Měřítko | 1:2000 | Datum | ŘÍJEN 2017 |
| Zpracoval | Ing.Karel Typl | Kontroloval | ING.KOVAŘÍK |
| Číslo akce | 1038 | Výkres číslo | C.1 |
| | | Revize | 00 |




LEGENDA ZNAČENÍ

-  HRANICE STAVENIŠTĚ
katastr. úz.: Milovice nad Labem [695190], p.č. 1751/7
-  HRANICE DOTČENÉHO OBJEKTU
MULTIKULTURNÍ CENTRUM
katastr. úz.: Milovice nad Labem [695190], p.č. 1291/1

LEGENDA SÍTÍ

VEŠKERÉ SÍTĚ A PŘÍPOJKY STÁVAJÍCÍ
NEDOTČENÉ STAVBOU



Poznámky obecně:

- Všechny rozměry ověřit na stavbě
- Před zahájením prací nutno ověřit a zabezpečit vedně všech sítí

| | | | |
|--------|-----|-----|------|
| | | | |
| REVIZE | KDO | KDY | REV. |

Projektant

Zodpovědný projektant profese

Generální projektant

 **HEXAPLAN**
INTERNATIONAL

Zodpovědný projektant **ING. ARCH. JOSEF PÁLKA**

Akce

KULTURNÍ DŮM MILOVICE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor **Město Milovice** Lokalita **Milovice**


Dílčí část—profese

C – Situace

Výkres

Celkový situační výkres

| | | | |
|------------|-----------------|--------------|-------------|
| Měřítko | 1:500 | Datum | ŘÍJEN 2017 |
| Zpracoval | Ing.Karel Typlř | Kontroloval | ING.KOVAŘÍK |
| Číslo akce | 1038 | Výkres číslo | C.2 |
| | | Revize | 00 |




LEGENDA ZNAČENÍ

- HRANICE STAVENIŠTĚ**
katasr. úz.: Milovice nad Labem [695190], p.č. 1751/7
- HRANICE DOTČENÉHO OBJEKTU**
MULTIKULTURNÍ CENTRUM
katasr. úz.: Milovice nad Labem [695190], p.č. 1291/1

LEGENDA SÍTÍ

VEŠKERÉ SÍTĚ A PŘÍPOJKY STÁVAJÍCÍ
NEDOTČENÉ STAVBOU



- Poznámky obecně:
- Všechny rozměry ověřit na stavbě
 - Před zahájením prací nutno ověřit a zabezpečit vedně všech sítí

| | | | |
|--------|-----|-----|------|
| | | | |
| REVIZE | KDO | KDY | REV. |

Projektant

Zodpovědný projektant profese

Generální projektant

HEXAPLAN
INTERNATIONAL

Zodpovědný projektant **ING. ARCH. JOSEF PÁLKA**

Akce

KULTURNÍ DŮM MILOVICE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor **Město Milovice** Lokalita **Milovice**

Dílčí část—profese

C – Situace

Výkres

Koordinační situační výkres

| | | | |
|------------|----------------|--------------|-------------|
| Měřítko | 1:500 | Datum | ŘÍJEN 2017 |
| Zpracoval | Ing.Karel Typl | Kontroloval | ING.KOVAŘÍK |
| Číslo akce | 1038 | Výkres číslo | C.3 |
| | | Revize | 00 |


LEGENDA ZNAČENÍ



HRANICE STAVENIŠTĚ
katsr. úz.: Milovice nad Labem [695190], p.č. 1751/7



HRANICE DOTČENÉHO OBJEKTU
MULTIKULTURNÍ CENTRUM
katastr. úz.: Milovice nad Labem [695190], p.č. 1291/1



Poznámky obecně:

- Všechny rozměry ověřit na stavbě
- Před zahájením prací nutno ověřit a zabezpečit vedení všech sítí

| | | | |
|--------|-----|-----|------|
| | | | |
| REVIZE | KDO | KDY | REV. |

Projektant

Zodpovědný projektant profese

Generální projektant



Zodpovědný projektant

ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Akce

KULTURNÍ DŮM MILOVICE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor **Město Milovice**Lokalita **Milovice**

Dílčí část—profese

C – Situace

Výkres

Katastrální situační výkres

| | | | |
|------------|----------------|--------------|-------------|
| Měřítko | 1:500 | Datum | ŘÍJEN 2017 |
| Zpracoval | Ing.Karel Tytl | Kontroloval | ING.KOVAŘÍK |
| Číslo akce | | Výkres číslo | Revize |
| 1038 | | C.4 | 00 |