

Legenda místností a úprav povrchů							
Ozn.	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka	P1
3.01	CHODBA	9.30	PVC	VOŠ	VOŠ	—	—
3.02	SCHODIŠTĚ	6.73	PVC	VOŠ	VOŠ	—	—
3.03	WC	2.79	KERAMICKÁ DLAŽBA	VOŠ	VOŠ	KER. OBKLAD V=2000 MM	—
3.04	SKLAD	22.25	PVC	VOŠ	VOŠ	—	—
3.05	SKLAD	40.10	PVC	VOŠ	VOŠ	—	—
3.06	SKLAD	22.25	PVC	VOŠ	VOŠ	—	—
		103.42					

LEGENDA PRVKŮ EPS

- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- ⊗

OPTICKO-KOUŘOVÝ HLÁSIČ
- TD

TERMODIFERENCIÁLNÍ HLÁSIČ
- ⊗

O.K. HLÁSIČ V PODHLEDU S PARALEL. SVÍTIDLEM
- I/O

VSTUPNÍ / VÝSTUPNÍ MODUL
- EPS

ÚSTŘEDNA EPS - NÁSTĚNNÁ
- OPPO

OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY
- ⊗

KLÍČOVÝ TREZOR
- ⊗

ZÁLOŽNÍ ZDROJ (AKUMULÁTOR)
- ⊗

SIRÉNA EPS
- — — — —

TRASY EPS - HLÁSIČE
- — — — —

OVLÁDACÍ A SIGNALIZAČNÍ OKRUHY


LEGENDA PRVKŮ OZVUČENÍ

- ⊗

Skříňkový reproduktor 9-15W
- ⊗

Vestavný reproduktor 9W
- — — — —

Trasa kabelů ozvučení



REVIZE	KDO	KDY	REV.
--------	-----	-----	------

Projektant

Zodpovědný projektant profese

Generální projektant

**HEXAPLAN**  
**INTERNATIONAL**

Zodpovědný projektant **ING. ARCH. JOSEF PÁLKA**

Akce

KULTURNÍ DŮM MILOVICE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor **Město Milovice** Lokalita **Milovice**

Dílčí část-profese

D.1.4.5 ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDĚ ELEKTROTECHNIKY

Výkres

PŮDORYS 3.NP

Měřítko	Datum	ŘÍJEN 2017	
Zpracoval	Jiří Bláha	Kontroloval	ING.KOVAŘÍK
Číslo akce	Výkres číslo	Revize	
1038	04	00	